

INFORME DE INSTALACION Y SOPORTE TÉCNICO

SECURITRAC

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

No 8069

FECHA 14/08/2020

CIUDAD BOGOTÁ

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD SCRUS

ID DE EQUIPO _____ IMEI _____

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: MATIL MATIL NESTOR MAURICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

PLACA TAM 898 MARCA MITSUBISHI LINEA _____

MODELO _____ CARROC. _____ COLOR _____



INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHICULO

| | SI | NO | B | R | M |
|--------------------|----|----|---|---|---|
| ESTADO DEL TABLERO | | | | | |
| RADIO | | | | | |
| ENCENDIDO | | | | | |
| FRENO DE MOTOR | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| PITO REVERSA | | | | | |
| BLOQUEO | | | | | |
| ELEVAVIDRIOS | | | | | |
| COJINERIA | | | | | |

| | SI | NO | B | R | M |
|---------------|----|----|---|---|---|
| LUCES | | | | | |
| LIQUADORA | | | | | |
| LUCES TRAILER | | | | | |
| MASTER | | | | | |
| PLUMILLAS | | | | | |

OTROS

Revisión General, Fallos botón pánico.
 Botón pánico deficiente entrada botón pánico duplicado, se coloca botón pánico nuevo y se coloca entrada y Operación. Se reprograma Unidad.



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Batería Auxiliar
8. Otro _____
9. Sensor _____

ANDRES J
 INSTALADO POR

[Signature]
 RECIBIDO A SATISFACCION

ES RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE FORMATO
 ¡ Confiar es bueno, controlar es mejor!

Cra. 47 No. 93-53 Tel: 218 4180 - 218 41 84 - 218 2722 FAX: 635 5483 · BOGOTÁ - COLOMBIA
 www.securitrac.net