

INFORME DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

**SECURITRAC**

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

No 8719

FECHA 02-02-2022 CIUDAD MADRID

TIPO DE SERVICIO

INSTAL.  DESMON.  REINS.  REVIS.  RETOMA

TIPO DE UNIDAD SUMTECH

ID DE EQUIPO \_\_\_\_\_ IMEI \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: BELLO ALOPISO GUILLERMO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

PLACA ESX 963 MARCA KIA LINEA \_\_\_\_\_

MODELO \_\_\_\_\_ CARROC. \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_

INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHICULO



	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO	/				
RADIO		NO			
ENCENDIDO	/				
FRENO DE MOTOR	/				
DIRECCIONALES	/				
PITO	/				
PITO REVERSA	/				
BLOQUEO	/				
ELEVAVIDRIOS	/				
COJINERIA	/				

	SI	NO	B	R	M
LUCES	/				
LIQUADORA	/				
LUCES TRAILER	/				
MASTER	/				
PLUMILLAS	/				

NO TIENE POR HURTADO

OTROS

SE ENCONTRÓ FUSIBLE DE CORRIENTE EN LA FUSILERA MANIPULADO. SE CORRIÓ NO SE PUEDE TERMINAR REVISIÓN Y HACER PRUEBAS PORQUE EL VEHICULO ESTÁ A ZONA DE CARGUE.  
SE CONFIRMA REPORTE CON CENTRAL.



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Batería Auxiliar
8. Otro \_\_\_\_\_
9. Sensor \_\_\_\_\_

CAMINO MOJANTE  
INSTALADO POR

J. Sierra  
RECIBIDO A SATISFACCION

ES RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE FORMATO  
¡ Confiar es bueno, controlar es mejor!

Cra. 47 No. 93-53 Tel: 218 4180 - 218 41 84 - 218 2722 FAX: 635 5483 · BOGOTÁ - COLOMBIA  
www.securitrac.net