



Central Securitrac <ccsecuritrac@gmail.com>

PARDO DAVID GIOVANNY XLL733

4 mensajes

Central Securitrac <ccsecuritrac@gmail.com>

8 de agosto de 2018, 16:02

Para: MaJuly Suarez <inven@securitec.co>, Magda Rodriguez <adventas@securitec.co>, Jorge Rodriguez <jorserdan@gmail.com>

Buenas tardes.

El dia 28 de julio de 2018 se realiza revision de la placa en asunto, por fallas de reporte solicitado por el cliente, el tecnico reporta unidad sin fusible y cable encauchetado a baterías sufrió quemada debido a que estaba pegado al exhosto y este entro en corto, se reconecta cable encauchetado, se reacomoda cable en otro lugar, pruebas ok, tecnico Andres Jimenez

Adjunto Fotografias

Cordialmente.

**SEBASTIAN GOMEZ
OPERADOR AVL***Confiar es Bueno, Controlar es Mejor*

13 archivos adjuntos**WhatsApp Image 2018-07-28 at 13.51.46.jpeg**
48K**WhatsApp Image 2018-07-28 at 13.51.48.jpeg**
73K**WhatsApp Image 2018-07-28 at 13.52.24.jpeg**
34K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.11.49.jpeg
69K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.12.57.jpeg
42K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.16.05 (1).jpeg
123K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.16.05.jpeg
99K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.16.06.jpeg
84K




WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.16.13.jpeg
52K




WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.20.53.jpeg
46K



WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.21.14.jpeg
44K

 **WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.21.49.jpeg**
61K

 **WhatsApp Image 2018-07-28 at 14.29.15.jpeg**
56K

Central Securitrac <ccsecuritrac@gmail.com> 8 de agosto de 2019, 19:58
Para: MaJuly Suarez <inven@securitec.co>, Jorge Rodriguez <jorserdan@gmail.com>, July Suarez
SECURITRAC <inven@securitrac.com>, Lorena Sandoval ATENCION AL CLIENTE - SECURITRAC

<adventas@securitrac.com>, "SECURITRAC: Rastreo Vehicular CLARA SANTOS"
<clarainessecuritrac@gmail.com>

Buenas tardes.

Se realiza servicio tecnico para el cliente PARDO DAVID GIOVANNY Placa XLL733 unidad SYRUS0253C linea 3102580581 por el Tc Andres Jimenez encontrando Bateria de respaldo inflada Clara Santos autoriza el cambio de bateria, el cable encauchetado esta trozado y estaba metido en una manguera trasparente, se cambia la totalidad del cable encauchetado, se realizan pruebas OK

Cordialmente.


**DANIEL RODRIGUEZ.
OPERADOR AVL**

Confiar es Bueno, Controlar es Mejor




[Texto citado oculto]


10 archivos adjuntos


 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 15.47.01.jpeg**
118K




WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.09.18.jpeg
99K

 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 17.10.31.jpeg**
63K


 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.10.38.jpeg**
49K

 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.11.04.jpeg**
58K



 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.11.48.jpeg**
92K



WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.11.48 (1).jpeg
92K

 **WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.12.17.jpeg**

85K

 WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.11.49.jpeg
100K WhatsApp Image 2019-08-08 at 19.38.44.jpeg
102K

SECURITRAC: Rastreo Vehicular CLARA SANTOS8 de agosto de 2019,
21:04

<clarainessecuritrac@gmail.com>

Para: ccsecuritrac <ccsecuritrac@gmail.com>

CC: MaJuly Suarez <inven@securitec.co>, Jorge Rodriguez <jorserdan@gmail.com>, July Suarez SECURITRAC <inven@securitrac.com>, Lorena Sandoval ATENCION AL CLIENTE - SECURITRAC <adventas@securitrac.com>

Favor facturar \$100.000 IVA incluido

Cordialmente,

Clara Inés Santos Hernández
Ejecutiva de cuenta corporativa
SECURITRAC
[CRA 47 # 93-53](#)
Cel 3157509069 y 3204085080
Email: clarainessecuritrac@gmail.com
clarainessecuritrac@outlook.com

[Texto citado oculto]

inven@securitrac.com <inven@securitrac.com>

16 de agosto de 2019, 12:48

Para: "SECURITRAC: Rastreo Vehicular CLARA SANTOS" <clarainessecuritrac@gmail.com>, ccsecuritrac <ccsecuritrac@gmail.com>

CC: Jorge Rodriguez <jorserdan@gmail.com>

Buenas tardes,

Se genera factura N° 101812 .

Cordialmente,

 July-Securitrac**De:** SECURITRAC: Rastreo Vehicular CLARA SANTOS <clarainessecuritrac@gmail.com>**Enviado el:** jueves, 8 de agosto de 2019 9:04 p. m.**Para:** ccsecuritrac <ccsecuritrac@gmail.com>**CC:** MaJuly Suarez <inven@securitec.co>; Jorge Rodriguez <jorserdan@gmail.com>; July Suarez SECURITRAC <inven@securitrac.com>; Lorena Sandoval ATENCION AL CLIENTE - SECURITRAC <adventas@securitrac.com>**Asunto:** Re: PARDO DAVID GIOVANNY XLL733

Favor facturar \$100.000 IVA incluido

Cordialmente,

Clara Inés Santos Hernández
Ejecutiva de cuenta corporativa
SECURITRAC
CRA 47 # 93-53
Cel 3157509069 y 3204085080
Email: clarainessecuritrac@gmail.com
clarainessecuritrac@outlook.com

El jue., 8 de ago. de 2019 7:58 p. m., Central Securitrac <ccsecuritrac@gmail.com> escribió:

Buenas tardes.

Se realiza servicio tecnico para el cliente PARDO DAVID GIOVANNY Placa XLL733 unidad SYRUS0253C linea 3102580581 por el Tc Andres Jimenez encontrando Bateria de respaldo inflada Clara Santos autoriza el cambio de bateria, el cable encauchetado esta trozado y estaba metido en una manguera trasparente, se cambia la totalidad del cable encauchetado, se realizan pruebas OK

Cordialmente.

DANIEL RODRIGUEZ.

OPERADOR AVL

Confiar es Bueno, Controlar es Mejor



El mié., 8 de ago. de 2018 a la(s) 16:02, Central Securitrac (ccsecuritrac@gmail.com) escribió:

Buenas tardes.

El dia 28 de julio de 2018 se realiza revision de la placa en asunto, por fallas de reporte solicitado por el cliente, el tecnico reporta unidad sin fusible y cable encauchetado a baterías sufrió quemada debido a que estaba pegado al exhosto y este entro en corto, se reconecta cable encauchetado, se reacomoda cable en otro lugar, pruebas ok, tecnico Andres Jimenez

Adjunto Fotografias

Cordialmente.

SEBASTIAN GOMEZ

OPERADOR AVL

Confiar es Bueno, Controlar es Mejor

[