

SECURITRAC

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE VEHICULOS

FECHA 11/09/15 CIUDAD BOGOTÁ

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD 54EUS

ID DE EQUIPO 54EUS0644M IMEI _____

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: CONTRANSOLUAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

PLACA VOM 782 MARCA MITSUBISHI LINEA CANTER
 MODELO _____ CARROC. BOGOTÁ COLOR BLANCO


INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHICULO

	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO					
RADIO					
ENCENDIDO					
FRENO DE MOTOR					
DIRECCIONALES					
PITO					
PITO REVERSA					
BLOQUEO					
ELEVAVIDRIOS					
COJINERIA					

	SI	NO	B	R	M
LUCES					
LIQUADORA					
LUCES TRAILER					
MASTER					
PLUMILLAS					

OTROS

Se encontro unidad 54EUS 07624 en corto, fusible quemado. (vehiculo sufrio corto en arranque presunto causante falla). Se coloca unidad Nueva 54EUS 0644M de un sim card de la unidad que se desmonta se programa unidad Script Contranbolivar. Pruebas OK



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Batería Auxiliar
8. Otro _____
9. Sensor _____

ANDRES D.

INSTALADO POR

[Firma] 80890256
 RECIBIDO A SATISFACCION

ES RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE FORMATO
 ¡ Confiar es bueno, controlar es mejor!

INFORME DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

Nº 4266



ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

FECHA 13-08-2015 CIUDAD BOGOTÁ-D.C

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD STARS
 ID DE EQUIPO STARS0762M IMEI _____

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: _____
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

PLACA UOM782 MARCA _____ LINEA _____
 MODELO _____ CARROC. _____ COLOR _____


INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHICULO

	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO	/	<u>NOTA</u>			
RADIO	/				
ENCENDIDO	/				
FRENO DE MOTOR	/				
DIRECCIONALES	/				
PITO	/				
PITO REVERSA	/				
BLOQUEO	/				
ELEVAVIDRIOS	/				
COJINERIA	/				

	SI	NO	B	R	M
LUCES	/				
LIQUADORA	/				
LUCES TRAILER	/				
MASTER	/				
PLUMILLAS	/				

OTROS

SE INSTALA UNIDAD CON DOBLE VIA y SENSOR DE URTA PUEBLOS OK



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Batería Auxiliar
8. Otro _____
9. Sensor _____

CAMILO MONTAÑEZ
INSTALADO POR
ANDRÉS JIMÉNEZ

80896256
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE FORMATO
¡ Confiar es bueno, controlar es mejor!



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005086984

PLACA VDMT22	BRANCA MITSUBISHI	LÍNEA CANTER FEB39	MODELO 2006
CILINDROS 3.906	COLOR AMARILLO BLANCO CAFE	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO MICROBUS	TIPO CARRICERA CERRADA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PLU 19
NÚMERO DE MATRÍCULA 4D3 199344	REG. VOT N *****		
NÚMERO DE SERIE FEB39CA41985	REG. NÚMERO DE CHASIS N FEB39CA41985	REG. N	
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES SERRANO FONTECHA CIRO ALFONSO			IDENTIFICACIÓN C.C. 79689601

RESTRICCIÓN # OBLIGACIÓN

BLINDAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
01186080629020

VE FECHA IMPORT. PUERTAS
E 10/07/2004 3


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
10/03/2006
ORGANISMO DE TRÁNSITO

FECHA EXP. LIC. TTD
13/03/2013

FECHA VENCIMIENTO

SDM - BOGOTÁ D.C.



LT01003910209