

INFORME DE INSTALACION Y SOPORTE TECNICO

SECURITRAC

Administración Logística de Vehículos

No 0435

FECHA 03/09/13

CIUDAD BOGOTÁ

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD SYRUS

ID DE EQUIPO 21RUS0211C IMEI

INFORMACION DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: BLIPROC

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

3115998562

N. 17.

INFORMACION DEL VEHICULO

PLACA No. CHASIS 55497 MARCA Toyota LINEA PRADO
 MODELO 2014 CARROC. CAMIONETA BLINDADA No. 3



INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCION DEL VEHICULO

	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO	/				
RADIO	/				
ENCENDIDO	/				
FRENO DE MOTOR	/				
DIRECCIONALES	/				
PITO	/				
PITO REVERSA	/				
BLOQUEO	/				
ELEVAVIDRIOS	/				
COJINERIA	/				

	SI	NO	B	R	M
LUCES	/				
LIQUADORA	/				
LUCES TRAILER	/				
MASTER	/				
PLUMILLAS	/				

OTROS

SE INSTALA UNIDAD SYRUS
 CON ANTENA GPS ADICIONAL PARA
 MEJORAR TRANSMISION DE DATOS
 EXTERIOR.
 VEHICULO LE ESTAN INSTALANDO
 ACCESORIOS ELECTRICOS DEL
 BLINDAJE.
 VEHICULO PENDIENTE POR PARTES
 NO ESTA CIRCULANDO.



1. Equipo GPS
2. Antena de GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de Pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Bateria Auxiliar
8. Otro
9. Sensor

ANDRES FELIPE TORRES

INSTALADO POR

John Fredy Campos
 REPORTE A SATISFACCION

ES RESPONSABILIDAD DEL TECNICO DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE FORMATO

¡Confiar es bueno, controlar es mejor!

Cra. 47 No. 93-53 Tel. 218 4180 - 218 4184 - 218 2722 FAX 635 5483 BOGOTÁ - COLOMBIA

www.securitrac.net

INFORME DE INSTALACION Y SOPORTE TECNICO

37150

SECURITRAC

Administración Logística de Vehículos

No 1062

FECHA 31 de Julio 2013 CIUDAD BOGOTÁ

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD _____

ID DE EQUIPO SIRLS 0201C IMEI 356612024239701 3115998351

INFORMACION DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: BLIPROC

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

INFORMACION DEL VEHICULO

LACA MSM 611 MARCA TOYOTA LINEA FOURNER
 MODELO 2013 CARROC. CAMIONETA COLOR PLATEADO


INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCION DEL VEHICULO

	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO	/		/		
RADIO	/		/		
ENCENDIDO	/		/		
FRENO DE MOTOR	/		/		
DIRECCIONALES	/		/		
PITO	/		/		
PITO REVERSA	/		/		
BLOQUEO	/		/		
ELEVAVIDRIOS	/		/		
COJINERIA	/		/		

	SI	NO	B	R	M
LUCES	/		/		
LIQUADORA					
LUCES TRAILER					
MASTER					
PLUMILLAS	/		/		

OTROS

SE DESMONTA UNIDAD TTBSAD
IMEI 010657001767107 SIN MASTER
CON ANTENAS Y CABLEADO
SE ENTREGA A. JUAN FREDY



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Bateria Auxiliar
8. Otro _____
9. Sensor _____

Jorge Rodríguez
INSTALADO POR

Juan Fredy Campos
RECIBE A SATISFACCION

INFORME DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

SECURITRAC

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

Nº 5099

FECHA 05/11/15 CIUDAD BOGOTÁ

TIPO DE SERVICIO

INSTAL. DESMON. REINS. REVIS. RETOMA

TIPO DE UNIDAD 5425

ID DE EQUIPO 04250201C IMEI _____

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y/O CONDUCTOR

NOMBRE DEL CLIENTE: BUPROC.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

PLACA MSM611 MARCA _____ LINEA _____

DELO _____ CARROC. _____ COLOR _____

INVENTARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHICULO

	SI	NO	B	R	M
ESTADO DEL TABLERO					
RADIO					
ENCENDIDO					
FRENO DE MOTOR					
DIRECCIONALES					
PITO					
PITO REVERSA					
BLOQUEO					
ELEVAVIDRIOS					
COJINERIA					

	SI	NO	B	R	M
LUCES					
LIQUADORA					
LUCES TRAILER					
MASTER					
PLUMILLAS					

OTROS



Revisión General.

Se encontro bateria inflada.

se cambia bateria por una

nueva.

Se reprograma Unidad.



1. Equipo GPS
2. Antena GPS
3. Antena de Modem
4. Botón de pánico
5. Parlante
6. Micrófono
7. Bateria Auxiliar
8. Otro _____
9. Sensor _____

ANDRES J
INSTALADO POR

[Signature]
RECIBIDO A SATISFACCIÓN